

# PROFIL DE Baignade

Mise à jour : Mai 2024



## CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : An Aod Vraz  
 Commune : Trédrez-Locquémeau  
 Département : Côtes-d'Armor  
 Population permanente de la commune : 1 494 habitants (Source : INSEE, 2021)  
 Population estivale de la commune : 3000 personnes  
 Personne responsable : Maire de Trédrez-Locquémeau  
 Fréquentation : < 50 personnes/jour  
 Dates de surveillance : pas de surveillance  
 Autres activités : mouillage, port de pêche  
 Localisation du point de suivi ARS :  
 X = 216 736 m Y = 6 867 160 m

**EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112**



## LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

## ÉQUIPEMENTS



## QUALITÉ DES EAUX DE Baignade

### CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2020	2021	2022	2023
Classement	Suff.	Exc.	Bon.	Exc.

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf. : Insuffisante



### Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

### Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade a été fermée 5 fois et a été concernée par 1 épisode de pollution.

### Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

### Algues

La plage peut être momentanément touchée par des proliférations d'algues.

### Évolution de la qualité de l'eau

La qualité de l'eau est classée excellente en 2023 mais elle reste fragile.

## Plage de AN AOD VRAZ


### INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Type de risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Cours d'eau	1	Forte pluie	Fort	Actions 1,3 et 4
Réseaux d'eaux pluviales	20	Pluie	Fort	Actions 1 et 2
Install. d'assainissement non collectif non conformes avec rejet	21	Pluie	Moyen	Action 2
Postes de refoulement	5	Très forte pluie	Moyen	Action 3
Station d'épuration	1	Pluie	Moyen	Action 4

Étude réalisée avec l'aide de



### DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



### LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Port de plaisance
- Port de pêche
- Camping
- Réseau Eau Usée
- Poste de refoulement des eaux usées
- Exutoire pluvial
- Ruisseau

### PLAN D'ACTION

- 1) Enquête de rejet + contrôles de branchements Eaux Usées
- 2) Réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif non conformes
- 3) Sécurisation des postes de refoulement
- 4) Rénovation de la station d'épuration

### RÉVISION DU PROFIL

Dernière révision du profil : 2023.  
 Selon la Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un déclassement, c'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.