

PROFIL DE Baignade

Mise à jour : Mai 2024

Plage de NOTIGOU



CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : Notigou
 Commune : Trédrez-Loquémeau
 Département : Côtes-d'Armor
 Population permanente de la commune : 1 494 habitants
 (Source : INSEE, 2021)
 Population estivale de la commune : 3000 personnes
 Personne responsable : Maire de Trédrez-Loquémeau
 Fréquentation : 100 à 500 personnes/jour
 Dates de surveillance : pas de surveillance
 Autres activités :
 Localisation du point de suivi ARS :
 X = 217 449 m Y = 6 867 406 m

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

ÉQUIPEMENTS



QUALITÉ DES EAUX DE Baignade



CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2020	2021	2022	2023
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf.: Insuffisante



qualité excellente

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade a fait l'objet de 5 fermetures et n'a été concernée par aucun épisode de pollution à court terme.

Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

Algues

La plage n'est pas concernée par les échouages d'algues.

Évolution de la qualité de l'eau

La qualité de l'eau est excellente.


INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Type de risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Branchements non conformes	51/173 (29%)	Pluie	Fort	Action 1
Install. d'assainissement non collectif non conformes avec rejet	22	Pluie	Moyen	Action 2
Postes de refoulement	5	Très forte pluie	Moyen	Action 3
Station d'épuration	1	Pluie	Fort	Action 4

Étude réalisée avec l'aide de



DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Exutoire pluvial
- Camping
- Réseau Eau Usée
- Poste de refoulement des eaux usées

PLAN D'ACTIONS

- Réhabilitation des branchements Eaux Usées non conformes
- Réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif non conformes
- Sécurisation des postes de refoulement
- Rénovation de la station d'épuration (en cours)

RÉVISION DU PROFIL

Selon la Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un déclassement, c'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.